# 平成28年8月台風10号による直轄3ダムの状況

## ■概要

今回の台風10号及び寒冷前線による降雨において、藤原ダム、相俣ダム、薗原ダムでは 合計約2,857千㎡、利根川上流8ダムでは約35,373千㎡貯留しました。 また、栗橋上流域の降水量は、98.4mmでした。

※雨量については速報値のため、以降変更となる場合がございます。

### ■貯水池の状況

藤原ダム

降雨前 平成28年8月26日 18時撮影



貯水位 634m48cm

#### 相俣ダム

降雨前 平成28年8月26日 18時撮影



貯水位 549m04cm

#### 薗原ダム

降雨前 平成28年8月26日 18時撮影



貯水位 548m92cm



貯水位 632m77cm

#### 降雨後 平成28年8月30日 12時撮影



貯水位 552m57cm

### 降雨後 平成28年8月30日 13時撮影



貯水位 549m54cm

# ■ダムからの放流

薗原ダムでは、洪水貯留準備水位を維持するためにゲート放流を行いました。

平成28年8月26日 18時撮影



平成28年8月28日 13時撮影 利根川水系 薗原ダム

■ダム下流地点の状況

藤原ダム下流

湯原地点 平成28年8月26日 18時撮影



平成28年8月30日 13時撮影



相俣ダム下流

小袖橋地点 平成28年8月26日 18時撮影



平成28年8月30日 12時撮影



薗原ダム下流

下久屋地点 平成28年8月26日 18時撮影



平成28年8月28日 13時撮影

