

足尾小学校の児童が体験植樹に参加しました！

平成28年11月18日（金）に、足尾小学校の児童9名が、体験植樹に参加しました。植樹の前には、足尾砂防出張所職員による国土交通省の事業説明を真剣に聞いていました。その後、NPO法人足尾に緑を育てる会の植樹指導に従って、2本の苗木を植えました。


地元の子どもたちなので、足尾の歴史などを見聞きする機会はあると思いますが、実際に植樹体験をすることによって、足尾の山に木が生えなくなった経緯や、木を植えることの大変さ・大切さなどを身をもって感じて頂けたと思います。



足尾町松木地区の積雪状況写真

関東甲信地方は、平成28年11月24日の昼過ぎにかけ広い範囲で雪になりました。東京の都心では11月としては54年ぶりに初雪を観測したということで、東京以外の関東各地でも、季節外れの大雪となったようです。

足尾砂防出張所の工事現場でも18cm程度の積雪が見られましたので、写真を紹介します。



大畑沢の変遷と足尾町内の紅葉を紹介します

かつての大畑沢は、大雨の度に土砂が流れ出し、草木も生えない場所でしたが、これまで国土交通省と地元NPO法人「足尾に緑を育てる会」が連携した緑化活動によって植えられた木々が根付き、見事に紅葉しました。

年代別の写真を見て頂くと、大畑沢の緑が回復していることがわかります。

大畑沢緑の砂防ゾーンの変遷



昭和12年



昭和56年



昭和63年



平成17年



平成27年



平成28年

足尾町内の紅葉状況（平成28年11月10日撮影）




大畑沢緑の砂防ゾーン周辺



わ鉄橋梁付近



切幹地区



小滝川六号ダム



小滝の里

安全パトロールを実施し「工事事務事故防止」に努めています。

国土交通省関東地方整備局では、毎年11月を「工事事務事故防止強化月間」と定め、工事事務事故防止を目的に様々な取り組みを行っております。

足尾砂防出張所では、取り組みの一環として、所管の日光労働基準監督署へ協力を要請し、11月28日（月）に工事現場の合同安全パトロールを実施しました。

日光労働基準監督署から、リスクアセスメントの実施に関する注意点などを頂き、大変参考になりました。

今後も引き続き、工事事務事故防止につとめ、無事故で工事完成をしたいと思っております。

工事施工中は、何かとご迷惑をお掛けすることもあります。何卒、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。



【足尾砂防出張所管内における現在施工中の工事】

No.	工 事 名	施工場所	工 期	施工業者
1	H28久蔵口山腹工事	久蔵	H28.9.7 ~ H29.3.24	中村土建(株)
2	H28松木川一号砂防堰堤改築工事	松木	H28.10.1 ~ H29.3.24	(株)八興建設

《 工事関係車両の通行等により、ご迷惑をおかけしますがご協力お願い致します。 》

発行：国土交通省 渡良瀬川河川事務所 足尾砂防出張所

〒321-1513 栃木県日光市足尾町向原5-17

TEL 0288-93-2151 fax 0288-93-4087

渡良瀬川河川事務所ホームページ

<http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/>