

# ～建設現場を女性の視点でパトロール～

## 女性社員による安全・環境パトロールの取り組み事例

江戸川河川事務所では、松戸出張所管内の受注業者で取り組みを始めた女性パトロール隊と連携し、管内で自社が施工する建設現場の安全性や作業環境の向上を図るため、女性の視点で現場の確認・点検する安全・環境パトロールを実施しました。当事務所では、今後もこのような安全性や作業環境の向上を図る取り組みをサポートしていきます！！



**OSL 女性パトロール隊**  
**小川工業株式会社 女性パトロール隊**  
 女性パトロール隊は、本社女子社員で構成されています。ヘルメット・ユニホームは、ピンクを主体にした物を身に着けて活動しています。



概要説明及び意見交換会



女性用トイレのチェック



現場休憩所の点検



一般の方目線での現場周辺確認



安全パトロール



書類整理状況の点検

現場に慣れた目では見落としがちな部分や、女性ならではの細かい点をチェックしています。私たちのパトロールが、現場の安全や職場環境の改善の意識の向上に繋がるように活動しています。

女性安全衛生パトロール隊  
 OSLリーダー： 小川幸子

**H27三輪野山上地区低水護岸工事**

良かった点

- 現場全体が綺麗
- 一般の方の休憩所に双眼鏡及び現場説明が記載されたポケットティッシュがあった。

気になった点

- 休憩所横の手洗場に石鹸が設置されてなかった。
- 女性トイレ設置場所は、配慮すること。etc

今回のパトロールを受けて、細かい点まで、まだ、目が行き届いていないことが分かりました。今後は、安全・環境面でさらに気を使って現場運営をしていきたいと思ひます。

H27三輪野山上地区低水護岸工事  
 現場代理人：高橋 亮