

位置図（久慈川の水害）

拡大図



昭和61年8月洪水

観測史上最高の水位を記録

昭和61年8月、台風から変わった温帯低気圧が三陸沖で停滞し、久慈川流域に大雨をもたらした。

この影響により、榊橋水位観測所では観測史上最高水位を記録し、久慈川や支川の至る所で浸水被害が発生、大水害となった。

久慈川の
水害
1

那珂市
もとこめぎさ
本米崎

常陸太田市
かきわ
堅磐町

日立市
かんだ
神田町

じょうばんじどうしゃどう
常磐自動車道

床上浸水 **290戸**
床下浸水 **465戸**



— 平成28年3月末時点の堤防位置

東海村
いしかみとしやく
石神外宿

かきわし
榊橋

昭和61年8月洪水 農作物にも大きな影響

久慈川の
水害
2

農業地帯が広がる常陸太田市下河合町地先でも住宅地が
浸水被害を受けたほか、田畑への浸水・冠水により農作物も
大きな被害を被った。

常陸太田市
磯部町

繰りふね ばし
繰舟橋

常陸太田市
下河合町

常陸太田市
谷河原町

常陸太田市
内田町

久慈川



平成28年3月末時点の堤防位置

昭和61年8月洪水 複数の潜水橋が流失

久慈川
の水害
3

久慈川流域に降った大雨の影響により濁流が発生。
大量のゴミや流木が流れ出し、日立市留町と東海村石神内宿に架かる留橋が流失した。



昭和61年8月洪水

護岸などの河川施設も被災

久慈川流域に降った大雨により高速流が発生。
ごかん
護岸をはじめとする河川施設が多数被災した。

久慈川
の水害
4

とめ
日立市留町地先

くじおおはし
久慈大橋

久慈川→

とよおか とめ
東海村豊岡地先より日立市留町地先を望む

かかん せんくつ たかかわら
河岸洗掘状況(東海村竹瓦地先)

2

復旧後

ごかん ぼろく かどべ
護岸崩落状況(那珂市門部地先)

3

復旧後