



昭和61年8月 台風第10号

どんな台風だったの？

台風第10号経路図



衛星写真



8月5日1時


気象庁

台風第10号の概要

昭和61年8月1日にフィリピン東方海上に発生した台風第10号は、4日に本州南方海上に達しました。一方、千島付近に中心をもつ冷涼な高気圧が北日本から東日本に大きく張り出し、この状況下で台風は4日21時に温帯低気圧に変わり、房総半島を縦断しましたが、その後進行速度が遅くなり、三陸沖でほぼ停滞状態となり、大雨をもたらしました。

那珂川・久慈川
流域雨量分布図

(単位：mm)



広い範囲で総雨量
160～300mm
を記録

短時間の大雨で
河川が急激に
増水

台風第10号に伴い、

福島県・下藤で **249mm**

栃木県・大田原で **313mm**

の総雨量を記録

これは、年間平均降水量の約1/5が2日間で降ったことになります。

「あの日は良く晴れていたのに…」



大規模な
洪水被害

那珂川 水戸市 ちとせ地先



久慈川・那珂川流域における減災対策協議会

【問い合わせ先】



国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所