

平成29年9月19日（火）～9月22日（金）のアオコ発生概況


【北浦】 右岸：19k～32k 付近でレベル2、武田川はレベル3（一部分がレベル4）。

左岸：確認なし。

【西浦】 中岸：29k 付近と船溜り内(2箇所)でレベル2。

左岸：30k～34k 付近と船溜り内(1箇所)でレベル2。


■ : アオコ確認箇所



平成29年9月11日（月）～9月15日（金）のアオコ発生概況

- 【北浦】 右岸：19k～33k 付近でレベル2、武田川はレベル3（一部分がレベル6）。
左岸：20k～25k 付近でレベル2。
- 【西浦】 中岸：35k～37k 付近と船溜り内(2箇所)でレベル2。
左岸：27k～34k 付近と船溜り内(1箇所)でレベル2。

■ : アオコ確認箇所



9/15 中岸36.75k 付近 (レベル2)



9/15 中岸35.00k 付近 関川合流点 (レベル2)



9/13 左岸24.75k 付近 (レベル2)



9/13 左岸21.25k 付近 県植生帯内 (レベル3)



9/15 左岸30.50k 付近点 (レベル2)



9/14 右岸29.25k 付近 武田川 レベル3(一部分がレベル6)



9/11 右岸31.75k 付近 (レベル2)

	天気	水温(湖心)
9/11	曇り	25.4℃
9/12	雨	25.3℃
9/13	晴れ	26.8℃
9/14	晴れ	27.0℃
9/15	晴れ	26.5℃

平成29年9月4日（月）～9月8日（金）のアオコ発生概況

- 【北浦】 右岸：19k～29k 付近でレベル2、武田川はレベル3で推移。
左岸：確認なし。
- 【西浦】 中岸：35k～36k付近にかけての船溜り内(3箇所)でレベル2。
左岸：20k～34k付近でレベル2、船溜り内(2箇所)もレベル2。

■ : アオコ確認箇所

