

# 女性による現場環境改善～女性でも働きやすい現場環境へ～ 岡田土建株式会社(H29利根川右岸野尻築堤工事)

## 女性パトロール隊

岡田土建(株)では、事務員として入社した女性社員が2級土木施工管理技士を取得し、土木技術者として働き始めました。現場に出始めて1年足らずですが、これから多くの女性が技術者として進出でき、女性として働きやすい環境となるように各現場をパトロールし、現場環境の改善を図っています。

また、女性技術者だけでなく現場に従事しない女性事務員などもパトロールに加わり、女性視点から現場パトロールを行い安全・衛生活動を積極的に行っています。



女性事務員(左)・女性技術員(右)



現場パトロール



男性用トイレの確認



女性用トイレの確認



安全書類点検

## H29利根川右岸野尻築堤工事のパトロール結果

### 良かった箇所

- ・女性用トイレと男性用トイレが離れた場所に置かれ、目隠し板等で女性が入りやすいように工夫されていた。また、男性用トイレも清潔にされていた。
- ・敷鉄板専用の清掃器具、レスキューベンチ等環境・安全に配慮した管理がされている。

### 残念な箇所

- ・現場倉庫内は片付けられているが、柵などを設けて整理整頓を行った方がよい！

## パトロールを終えて

トイレや倉庫等の清潔感を気にかけるなど現場に来ている人が気持ちよく作業ができるような気配りの意見が多く現場環境を良くしていくために、大事なパトロールだと思いました。

監理技術者 石毛 龍介

