

# 河川の見える化

調査のため鶴見川の立ち入り禁止箇所を開放します。

横浜市鶴見区駒岡4丁目及び上末吉5丁目地先における、河川管理用通路の立ち入り禁止区間を開放します。

鶴見川右岸6.4k付近において一部平ブロック下に空洞が確認されたため、平成28年8月18日(木)より河川管理用通路を立ち入り禁止としておりました。

開削調査した結果、一部の場所で空洞が見つかりましたが、空洞は軽微なものだったので補修対応いたしました。

今後は平成28年9月23日(金)に最終の安全確認を行い河川管理用通路を開放いたします。

調査へのご理解ご協力ありがとうございました。

