

久慈川・那珂川の安全利用点検を実施しました。

常陸河川国道事務所では、日頃から河川巡視・堤防点検等により、河川の利用者が安心して河川に接することの出来る川づくりを目指していますが、利用者が多くなる夏休みを前に、川岸の堤防や河川構造物等の安全利用点検を実施しました。

点検の結果、緊急的に改善が必要な箇所については、速やかに応急措置等を行い河川利用の安全確保を図っています。

なお、河川は流れが急な所や深みがあったり、特に上流域での大雨により河川が急激に増水することもありますので、河川を利用する際には十分に注意して下さい。

- 1 点検実施期間 平成30年7月4日～7月13日
- 2 点検実施箇所 久慈川、那珂川水系の国が管理している河川



階段護岸の雑草繁茂により転倒の恐れ



階段護岸の雑草除去



河川への転落のおそれ



立入禁止柵補修



急勾配護岸から河川への転落のおそれ



立入禁止の注意看板設置