


# 平成30年9月25日（火）～28日（金）のアオコ発生状況

【北浦】 左岸：9月28日にレベル3(11.75k～2125k付近)を確認した。  
 右岸：9月28日にレベル3(9.75k～30.0k付近)を確認した。  
 武田川：9月28日にレベル3を確認した。


【西浦】 左岸：9月28日にレベル3(32.00k付近)を確認した。



# 平成30年9月17日（月）～21日（金）のアオコ発生状況

【北浦】 右岸：9月18日にレベル3(9.75k～22.25k付近)、20日にレベル3(22.25k～32.5k付近)を確認した。  
 武田川：9月20日にレベル4を確認した。

【西浦】 左岸：9月17日にレベル3(29.75k、30.25k、31.5k、33.5k付近)を確認した。  
 9月18日にレベル3(27.0k付近)、19日にレベル3(16.5k付近)を確認した。  
 中岸：9月17日にレベル3(35.0k、32.5k付近)、20日にレベル3(35.0k、36.0k、36.5k付近)を確認した。




# 平成30年9月10日（月）～14日（金）のアオコ発生状況

- 【北浦】 右岸：9月14日にレベル3(15.75k～34.50k)を確認した。  
 武田川：9月13日、14日にレベル4を確認した。
- 【西浦】 右岸：9月13日にレベル3(27.0k付近)を確認した。

## 図の凡例

<span style="color: red;">—</span>	<span style="color: red;">●</span>	レベル5以上
<span style="color: green;">—</span>	<span style="color: green;">●</span>	レベル4
<span style="color: yellow;">—</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	レベル3



# 平成30年9月3日（月）～7日（金）のアオコ発生状況

- 【北浦】 右岸：9月3日にレベル3 (9.75k～33.75k)を確認した。  
 9月5日にレベル3 (17.00k～18.50k)を確認した。  
 左岸：9月7日にはレベル3 (24.00k～27.75k)を確認した。  
 武田川では、9月3日にレベル4を確認した。
- 【西浦】 中岸：9月3日にレベル4 (35.00k付近)を確認した。  
 右岸：9月6日にレベル3 (27.00k付近)を確認した。

