



川表側



川裏側



掘削近景




写真：③の方向を撮影



写真：④の方向を撮影

工事箇所平面図



写真：①の方向を撮影



写真：②の方向を撮影




写真：B の方向を撮影



写真：C の方向を撮影

工事箇所平面図



写真：A の方向を撮影

H 2 8 釈水水門新設工事

【進捗状況写真】

安藤ハザマ

※撮影日：平成31年2月14日（木）



川表側



川裏側



掘削近景




写真：③の方向を撮影



写真：④の方向を撮影

工事箇所平面図



写真：①の方向を撮影



写真：②の方向を撮影




写真：B の方向を撮影



写真：C の方向を撮影

工事箇所平面図



写真：A の方向を撮影

【進捗状況写真】

※撮影日：平成31年2月21日（木）



川表側



川裏側



掘削近景




写真：③の方向を撮影



写真：④の方向を撮影

工事箇所平面図



写真：①の方向を撮影



写真：②の方向を撮影




写真：B の方向を撮影



写真：C の方向を撮影

工事箇所平面図



写真：A の方向を撮影



川表側



川裏側



掘削近景




写真：③の方向を撮影



写真：④の方向を撮影

工事箇所平面図



写真：①の方向を撮影



写真：②の方向を撮影




写真：B の方向を撮影



写真：C の方向を撮影

工事箇所平面図



写真：A の方向を撮影