

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

1/2											
整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所								
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
		左右岸		区域番号							
利根川	稲荷川	右岸	日光市	①	稲荷川第10砂防堰堤 ～ 天狗沢砂防堰堤 (ハイキング、 登録有形文化財)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月25日	目視	展望台転落防止柵のぐらつき	要	立ち入り禁止テープにて展望台を封鎖
		右岸	日光市	②	稲荷川第2床固 (稲荷川緑の砂防ゾーン、 稲荷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月25日	目視		否	
		左岸	日光市	③	荒沢第2床固 ～ 荒沢第3床固 (大日堂跡、 ウォーキングトレイル)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月25日	目視		否	
	大谷川	右岸	日光市	④	大谷川第7床固 ～ 所野床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月25日	目視	転落防止柵老朽化	要	立ち入り禁止テープにて注意喚起
		右岸	日光市	⑤	瀬尾第4床固 ～ 瀬尾第10床固 (親水施設、日光だいや 川公園隣接)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月18日	目視	転落防止柵老朽化	要	テープにて注意喚起

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

関東地方整備局 事務所名 日光砂防事務所										2/2	
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
		左右岸		区域番号							
利根川	大谷川	左右岸	日光市	⑥	今市上流第1床固 ～ 今市下流第2床固 (大谷川グリーンパーク)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月18日	目視	転落防止柵老朽化	要	立ち入り禁止テープにて注意喚起
		左岸	日光市	⑦	針貝第1床固 ～ 針貝第3床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月18日	目視	転落防止柵老朽化	要	立ち入り禁止テープにて注意喚起
	男鹿川	右岸	日光市	⑧	横川床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月22日	目視	注意喚起看板の脱落 立ち入り禁止柵のぐらつき	要	注意喚起看板の設置 鉄筋で固定
	鬼怒川	左右岸	日光市	⑨	湯元床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月22日	目視	階段に土砂が堆積 転落防止看板破損	要	土砂を撤去 立ち入り禁止テープにて注意喚起