

作品タイトル：PHC杭打設

撮影者コメント：PHC杭打設状況です。クレーン相番にて近接作業の為、周囲安全確認を徹底しました。

撮影日・撮影場所：2018/12/25 茨城県潮来市大生地先

撮影者会社名：高橋建設(株)

撮影者：野月 崇

