


安全利用点検箇所(直轄砂防設備)



平成二十二年五月 濃良瀬川河川事務所

製 國際航業株式會社

砂防設備の安全利用点検結果一覧表（1／2）

水系名	河川名	対象区域	点検対象施設名	点検結果	実施した応急措置
		地先			
利根川 (渡良瀬川)	渡良瀬川	日光市足尾町間々地先	足尾砂防堰堤	異常なし	
	大畑沢	日光市足尾町愛宕下地先	大畑沢緑の砂防ゾーン	異常なし	
	深沢	日光市足尾町深沢地先	深沢四号砂防堰堤	異常なし	
	神子内川	日光市足尾町神子内地先	神子内川上流床固群	異常なし	
		日光市足尾町神子内地先	神子内川流路工	異常なし	
		日光市足尾町神子内地先	神子内砂防堰堤	異常なし	
	内簗川	日光市足尾町向原地先	内簗川一号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町向原地先	内簗川二号砂防堰堤	異常なし	
	渡良瀬川	日光市足尾町通洞地先	通洞床固群	異常なし	
	小滝川	日光市足尾町石沢地先	小滝川四号砂防堰堤	遊歩道近接に立木	注意喚起のリボンを設置済み
		日光市足尾町銀山平地先	銀山平砂防堰堤	異常なし	
	餅ヶ瀬川	日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川九号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川四号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川三号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川二号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川一号砂防堰堤	異常なし	

砂防設備の安全利用点検結果一覧表（2／2）

水系名	河川名	対象区域	点検対象施設名	点検結果	実施した応急措置
		地先			
利根川 (渡良瀬川)	黒坂石川	みどり市東町沢入地先	黒坂石川護岸	雑草繁茂による視認の悪さに伴う転落の危険あり	雑草刈り込みを実施済み
	押手川	みどり市東町小中地先	押手川床固群	自然石を固定していたワイヤーロープが外れている	注意喚起看板は設置済み
	袖丸沢	みどり市東町小中地先	袖丸沢二号砂防堰堤	異常なし	
	小中川	みどり市東町小中地先	小中川砂防堰堤	異常なし	
		みどり市東町小中地先	小中川下流砂防堰堤	異常なし	
		みどり市東町小中地先	小中川床固群	雑草繁茂により注意喚起看板の視認性不良	雑草刈り込みを実施済み
	小黒川	桐生市黒保根町鹿角地先	小黒川三号砂防堰堤	異常なし	
		桐生市黒保根町鹿角地先	湧丸砂防堰堤	立入防止ロープの緩み	ロープの緩み解消
		桐生市黒保根町水沼地先 みどり市東町荻原地先	関守床固群	護岸天端に擬木柵が未設置 法面処理が必要箇所あり	ロープ設置済み、今年度柵及び法面処理予定
	鳥居川	桐生市黒保根町下田沢地先	鳥居川上流一号砂防堰堤	堆砂敷への進入防止が必要	注意喚起看板を設置済み
		桐生市黒保根町下田沢地先	鳥居川床固群	異常無し	
	川口川	桐生市黒保根町宿廻地先	川口川下流砂防堰堤	異常なし	
		桐生市黒保根町宿廻地先	川口川下流流木対策堰堤	異常なし	
	深沢川	桐生市黒保根町宿廻地先	樽下床固	異常なし	
	渡良瀬川	みどり市大間々町上神梅地先	上神梅砂防堰堤	雑草がフェンスに繁茂し荷重により損傷の恐れあり。	雑草の刈り込みを実施済み
		みどり市大間々町上神梅地先	上神梅護岸	倒木あり	今年度、撤去予定
		みどり市大間々町上神梅地先	神梅護岸	異常なし	
		みどり市大間々町塩原地先	神梅床固群	異常なし	
		みどり市東町花輪地先	花輪床固群	異常なし	
	山田川	桐生市川内町地先	日暮沢砂防堰堤	異常なし	
		桐生市川内町地先	大久保沢砂防堰堤	異常なし	
		桐生市川内町地先	栃久保沢砂防堰堤	異常なし	

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	庚申川
施設名	小滝川四号砂防堰堤	区域番号	



・遊歩道に横から張り出した立木。

点検日: R1. 6. 26



・立木への注意喚起リボン設置。

対策日: R1. 6. 26

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小中川
施設名	小中川床固群	区域番号	

対策前

雑草繁茂
により看
板が見え
ず



点検日: R1.7.8

対策済

除草済



点検日: R1.7.8