

令和元年7月のアオコ発生状況

月報

【北浦】北浦湖内では、アオコレベル3以上は確認されなかった。【H30年度発生状況：4日(レベル3以上)】
 【西浦】西浦湖内では、アオコレベル3以上は確認されなかった。【H30年度発生状況：6日(レベル3以上)】
 【北浦流入河川】武田川においては、アオコレベル3が3日確認された。
 【西浦流入河川】余郷入承水路においては、アオコレベル3以上は確認されなかった。【レベル2】



7/18
 武田川(上流600m付近)
【レベル3】
 確認時間：13:50
 現地水温：25°C
 臭気：かび臭

7/18
 北浦右岸
 (29.5k~30.5k)
【レベル2】
 確認時間：14:13
 現地水温：26°C
 臭気：無

7/22
 武田川(上流600m付近)
【レベル3】
 確認時間：10:00
 現地水温：21°C
 臭気：かび臭

7/26
 武田川(上流350m付近)
【レベル3】
 確認時間：9:37
 現地水温：25°C
 臭気：かび臭



7/13
 北浦左岸
 (14.2k~25.5k付近)
【レベル2】
 確認時間：9:23
 現地水温：24°C
 臭気：腐敗臭

7/18
 北浦左岸
 (14.75k付近)
【レベル2】
 確認時間：9:55
 現地水温：25°C
 臭気：無

7/2
 北浦右岸
 (9.7k~27.2k付近)
【レベル2】
 確認時間：11:37
 現地水温：25°C
 臭気：無


7/31
 余郷入承水路
 (上流70m付近)
【レベル2】
 確認時間：10:20
 現地水温：29.8°C
 臭気：無

(正午12時データ)

| 月日 | 7/2 | 7/13 | 7/18 | 7/22 | 7/26 | 7/31 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 天気 | 曇り | 晴 | 曇り | 晴 | 晴 | 晴 |
| 水温(湖心) | 24.3°C | 24.6°C | 23.8°C | 24.7°C | 27.3°C | 31.0°C |

(霧降川)

梅雨明け時期：R1. 7. 29頃



見た目アオコ指標

★アオコレベル0:アオコの発生は確かめられない。

★アオコレベル1:アオコの発生が肉眼で確認できない。
(ネットをひいたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる)

★アオコレベル2:うっすらとしたすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる)



★アオコレベル3:アオコがの表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。



★アオコレベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。



★アオコレベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。



★アオコレベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽくなったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。

