

江戸川河川事務所管内 水防警報発令状況

江戸川 水防警報発令状況

| 基準地点 | 西関宿(幸手市) 江戸川右岸58.4K | 野田(野田市) 江戸川左岸39.0K | 松戸(松戸市) 江戸川左岸19.6K | 大谷口新田(松戸市) 坂川右岸1.8K |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 水位危険度レベル | — | — | — | — |
| 警報種別 | — | — | — | — |
| 水位状況 | — | — | — | — |
| 発令月日 | — | — | — | — |
| 発令時間 | — | — | — | — |

中川・綾瀬川 水防警報発令状況

| 基準地点 | 吉川(吉川市) 中川左岸30.6K | 高砂(葛飾区) 中川右12.5K | 谷古宇(草加市) 綾瀬川左岸14.4K |
|----------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 水位危険度レベル | レベル1 | レベル1 | レベル2 |
| 警報種別 | 準備 | 準備 | 出動 |
| 水位状況 | 水位↑ | 水位↑ | 水位↑ |
| 発令月日 | 令和元年10月12日 | 令和元年10月12日 | 令和元年10月12日 |
| 発令時間 | 17:10 | 16:00 | 16:00 |

【台風第19号】

江戸川河川事務所管内 水位観測所(基準地点) 江戸川

| 観測所 | 西関宿 | 野田 | 松戸 | 大谷口新田 |
|---------|------|------|------|-------|
| はん濫危険水位 | 8.9m | 9.1m | — | 3.8m |
| 避難判断水位 | 8.6m | 8.8m | — | 3.4m |
| はん濫注意水位 | 6.1m | 6.3m | 5.7m | 3.2m |
| 水防団待機水位 | 4.5m | 4.6m | 4.0m | 2.7m |

中川・綾瀬川

| 観測所 | 吉川 | 高砂 | 谷古宇 |
|---------|------|------|------|
| はん濫危険水位 | 4.1m | — | 3.5m |
| 避難判断水位 | 3.7m | — | 3.1m |
| はん濫注意水位 | 3.6m | 2.7m | 3.0m |
| 水防団待機水位 | 3.3m | 2.5m | 2.8m |

水位危険度レベル

| レベル5 | 『はん濫』の発生 | 重大災害の発生 |
|------|-------------|---------------|
| レベル4 | 『はん濫危険水位』超過 | 重大災害発生の恐れあり |
| レベル3 | 『避難判断水位』超過 | 避難勧告等の発令判断の目安 |
| レベル2 | 『はん濫注意水位』超過 | 災害発生等の危険性あり |
| レベル1 | 『水防団待機水位』超過 | 水防活動等の準備 |

水位観測所位置図

