

令和元年10月16日（水）10時00分

国土交通省関東地方整備局

荒川上流河川事務所

## 記者発表資料

# 越辺川 右岸 0.0k 付近の排水について【第3報】

台風第19号の大雨により堤防が決壊した、越辺川右岸0.0k付近（埼玉県川越市平塚新田地先）の浸水が発生した区域において、排水ポンプ車による排水を完了しました。

発表記者クラブ

埼玉県政記者クラブ

川越新聞記者会

神奈川建設記者会

竹芝記者クラブ

お問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所

副所長 あらかき しげる  
荒木 茂

電話 049-246-6715（災害対策室）

## 排水ポンプ車による対応状況について（越辺川右岸 0.0k 付近）

令和元年10月16日（水）10：00時点

●浸水を排除するため、計8台の排水ポンプ車による排水を実施しました。

設置箇所	設置台数	運転状況
① 埼玉県川越市下小坂地先 （小畔川左岸 1.6k 天端付近）	1 台（関東地方整備局保有） 排水能力 30m <sup>3</sup> /min 級	10月13日（日） 16:45 排水開始 10月14日（月） 08:00 作業完了
② 埼玉県川越市平塚新田地先 （小畔川左岸 0.0k 天端付近）	3 台（中国地方整備局保有） 排水能力 30m <sup>3</sup> /min 級	10月14日（月） 08:30 排水開始 10月14日（月） 12:10 2台を他現場へ移動 10月15日（火） 11:25 作業完了
③ 埼玉県坂戸市横沼地先 （越辺川右岸 1.4k 道場橋付近）	4 台（九州地方整備局保有） 排水能力 30m <sup>3</sup> /min 級	10月14日（月） 22:00 排水開始 10月15日（火） 17:50 作業完了



設置場所

① 埼玉県川越市下小坂地先（小畔川左岸 1.6k 天端付近）



10月13日 排水前（川裏）



10月13日 設置状況（川裏）



10月13日 排水状況



10月14日 排水後（川裏）

② 埼玉県川越市平塚新田地先（小畔川左岸 0.0k 天端付近）



10月14日 排水前（川裏）



10月15日 排水後（川裏）

③ 埼玉県坂戸市横沼地先（越辺川右岸 1.4k 道場橋付近）



10月14日 排水前



10月14日 設置状況（川裏）



10月14日 排水状況（川表）



10月15日 排水後