

R18復旧状況(10/24 14:00時点)



①赤沼(上田方面) 排水管清掃作業中



②赤沼(上田方面) 路面清掃、散水作業中

