



記者発表資料

台風19号に伴う嬭恋村長井川原地先の 応急復旧工事完了

群馬県嬭恋村長井川原地先の吾妻川で発生した 河岸洗掘に対する応急復旧工事が完了しました。

台風19号の出水により左岸側水衝部の河岸が洗掘され、危険な状態にあった長井川原集落を保全するため着手した応急復旧工事は、11月18日に完了しました。

今後は、床固工等の対策工事を実施する予定です。

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000760927.pdf

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、
刀水クラブ・テレビ記者会(群馬県)、渋川記者クラブ(群馬県)


問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所

副所長(技術) 杵淵 新一(きねぶち しんいち)

工務課長 石北 肇 (いしきた はじめ)

電話:0279-22-4177(代)



■ブロック積み 570個 (約100m)

