


“Dainichi-dō et Kanman Gorge”

Transmettre aujourd’hui
l’histoire des catastrophes
liées aux sédiments



■ Histoire des catastrophes liées aux
sédiments à Nikkō

Les sédiments rejetés par le typhon Ashio en
1902 ont emporté Dainichi-dō, un endroit
célèbre de Nikkō.

Suite à cette catastrophe, il ne restait plus que
la pierre de haïku de Matsuo Bashō et d'autres
objets pour se souvenir du passé dans les «
Ruines de Dainichi-dō ». Mais, la
partie aval se rétrécissant et
posant un risque de débordement
lors des inondations, des travaux
de revêtement ont été effectués en
2005 pour reproduire son
ancienne forme.



L'abîme de Kanmangafuchi se trouve le long
de la rivière Daiya depuis Dainichi-dō. Il est
célèbre pour ses beaux endroits formés par la
lave d'Arasawa s'écoulant de l'éruption du
mont Nantai et ses 74 statues Jizo alignées
dans une rangée connue sous le nom de «
Bake Jizo ». Les Bake Jizo ont
également été emportés lors de la
catastrophe de 1902, mais avaient
été placés ici par des personnes attentionnées.

