

“Pont Shinkyō et sanctuaire Takinoo”

Lieux célèbres qui ont été des sites sinistrés



■ Lieux célèbres de Nikkō qui ont disparu ou ont été détruits.

Le pont Shinkyō et le sanctuaire Takinoo sont des lieux célèbres représentatifs de Nikkō.

Saviez-vous qu'ils ont été endommagés par des catastrophes liées aux sédiments ?

Le typhon Ashio, qui a endommagé toute la préfecture de Tochigi en 1902, a provoqué de fortes pluies centrées sur les montagnes Nikkō, entraînant une crue de la rivière Daiya. Le pont Shinkyō a été complètement emporté et le sanctuaire Takinoo a été endommagé.



En outre, la catastrophe liée aux sédiments survenue en 1966 a provoqué une coulée de débris à Tengusawa, qui a fait déferler des roches massives sur les routes près des chutes Shiraito, endommagé la route qui s'approche du sanctuaire Takinoo et emporté le sanctuaire Takinoo Inari.



Pour la ville de Nikkō entourée de volcans, les catastrophes liées aux sédiments constituent toujours un « danger proche et actuel ». Ces endroits célèbres transmettent cet aspect de Nikkō jusqu'à aujourd'hui.