

# “Barrage de Tamosawa Sabo”

A protégé la communauté du district de Serizawa pendant la catastrophe des fortes pluies de Kantō et du Tōhoku

## Barrage sabō Tamosawa n° 1

Avant la coulée de débris



Après la coulée de débris



## Barrage sabō Tamosawa n° 2

Avant la coulée de débris



Après la coulée de débris



■ Prévention de la détérioration de 12 maisons en piégeant la terre et les bois à la dérive

Pour la rivière Tamosawa, qui coule directement en amont du district de Serizawa, le barrage sabō Tamosawa n° 1 a été construit pour l'affluent gauche et le barrage sabō Tamosawa n° 2 a été construit pour l'affluent droit. En outre, un barrage sabō a été construit dans la zone en aval par la préfecture de Tochigi.

Pendant la catastrophe des fortes pluies de Kantō et du Tōhoku, ces barrages ont complètement piégé la terre et les bois à la dérive qui ont accompagné la coulée de débris et ont empêché la détérioration de 12 maisons en aval.