

“Palacio Dainichi-do y Kanman Gorge”

Transmitiendo hasta el presente la historia de los desastres naturales de derrumbes de tierra



■ Historia de los derrumbes de tierra en Nikko
El derrumbe de tierra causado por el tifón Ashio en 1902 arrasó el palacio Dainichi-do, un conocido lugar de Nikko.

Desde entonces no había nada más que el monumento de piedra del poeta Matsuo Basho y poco más para evocar el pasado en las "ruinas de Dainichi-do", hasta que, en 2005, se llevaron a cabo unas obras de revestimiento del río para prevenir riesgos de desbordamiento, ya que este río se estrecha más abajo considerablemente. Gracias a este trabajo el lugar recuperó su antigua forma natural.

Si se baja más por el río Daiya desde el palacio Dainichi-do, se llegará al abismo

Kanmangafuchi. Es famoso por su hermosa formación geológica debido a la lava Arasawa arrojada del cráter del monte Nantai y las 74 estatuas de Jizo (deidad protectora de niños, embarazadas y viajeros) alineadas en una fila conocidas popularmente como "Bake Jizo" (Jizo fantasma). Los Bake Jizo también fueron arrastrados en el desastre ocurrido en 1902, pero luego fueron recuperados y colocados aquí por voluntarios piadosos.

