

“Sitio de Nanatakizawa en constante desmoronamiento”

El colapso a gran escala en la cabecera de Nanatakizawa, aguas arriba del río Inari, tiene un volumen estimado de deslizamientos de tierra de 1.8 millones de m³.

稲荷川上流七滝沢源頭部（女峰山の南）にある大規模崩壊地で推定崩壊土砂量が180万m³あります。

七滝沢

