

作品タイトル：老朽化した機器(PAS:気中負荷開閉器)の交換作業  
撮影者コメント：電気設備による電気事故が発生した場合に、近隣を巻き込んだ波及事故(停電事故)を防ぐ役割の機器の老朽化による交換作業  
撮影日・撮影場所：2019/8/24 霞ヶ浦河川事務所波崎出張所地内1号柱付近  
撮影者会社名：(株)日立製作所  
撮影者：石川 修

