

夏休み前の「富士川の安全利用点検」を実施しました

～安心して河川に接して頂けるよう14箇所に対策を実施～

1. 甲府河川国道事務所が管理している富士川、釜無川、笛吹川の総延長122.1kmにおいて、日々の河川巡視を行っていますが、夏休みを迎えるにあたり、集中的に安全利用点検を実施し、その結果、対策が必要と思われる14箇所について、緊急的に進入防止対策等を行いました。
2. 河川には流れの急な箇所、自然の崖や深みが多く存在しますので、河川空間利用の際は安全に十分注意していただきますようお願いいたします。

主な対策事例



注意看板がはがれている



注意看板を復旧



ロープの一部が切れている

対
策
後



ロープ補修及び看板設置

対
策
前

令和2年度安全利用点検 (夏休み前) 対策箇所概略位置図

