

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表(夏休み前)

| 整備局名 | 関東地方整備局 | | 事務所名 | 日光砂防事務所 | | 1/2 | | | | | |
|------|---------|------|------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|-------|--------------------|
| 水系名 | 河川名 | 対象区域 | | | 点検対象施設名 | 点検項目 | 点検実施期間 | 点検手法 | 点検結果 | 対策の要否 | 実施予定の応急措置 |
| | | 左右岸 | 市町村 | 区域番号 | | | | | | | |
| 利根川 | 稲荷川 | 右岸 | 日光市 | ② | 稲荷川第2床固 ～ 稲荷川第3床固 (稲荷川緑の砂防ゾーン、 稲荷川河川緑地) | ・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性 | 7月27日 | 目視 | ・注意喚起看板の傾き | 要 | ・支柱の設置による補強 |
| | 大谷川 | 左岸 | 日光市 | ③ | 荒沢第2床固 ～ 荒沢第3床固 (大日堂跡、 ウォーキングトレイル) | ・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性 | 7月27日 | 目視 | ・特になし | 否 | |
| | | 右岸 | 日光市 | ④ | 大谷川第7床固 ～ 大谷川第11床固 (大谷川河川緑地) | ・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性 | 7月27日 | 目視 | ・防護柵の腐食 | 要 | ・立入禁止テープの設置による注意喚起 |
| | | 右岸 | 日光市 | ⑤ | 瀬尾第4床固 ～ 瀬尾第10床固 (親水施設、日光だいや 川公園隣接) | ・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性 | 7月27日 | 目視 | ・防護柵の腐食 | 要 | ・立入禁止テープの設置による注意喚起 |

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表(夏休み前)

| 整備局名 | | | | 関東地方整備局 | | | | 事務所名 | | 日光砂防事務所 | | 2/2 | |
|------|-----|------|-----|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|---------|--------------------|-----|--|
| 水系名 | 河川名 | 対象区域 | | | 点検対象施設名 | 点検項目 | 点検実施期間 | 点検手法 | 点検結果 | 対策の要否 | 実施予定の応急措置 | | |
| | | 左右岸 | 市町村 | 区域番号 | | | | | | | | | |
| 利根川 | 大谷川 | 左右岸 | 日光市 | ⑥ | 今市上流第1床固 ～ 今市下流第3床固 (大谷川グリーンパーク) | <ul style="list-style-type: none"> 危険注意喚起看板の設置及び破損 護岸天端損傷部及び高所からの転落 陥没等損傷状況 流れが速く深い淵への落ち込み 親水護岸へのアクセス道路の損傷 その他想定される危険性 | 7月27日 | 目視 | ・防護柵の腐食 | 要 | ・立入禁止テープの設置による注意喚起 | | |
| | | 左岸 | 日光市 | ⑦ | 針貝第1床固 ～ 針貝第3床固 (大谷川河川緑地) | <ul style="list-style-type: none"> 危険注意喚起看板の設置及び破損 護岸天端損傷部及び高所からの転落 陥没等損傷状況 流れが速く深い淵への落ち込み 親水護岸へのアクセス道路の損傷 その他想定される危険性 | 7月27日 | 目視 | ・防護柵の腐食 | 要 | ・立入禁止テープの設置による注意喚起 | | |