


●工事箇所位置図



●工事風景

工事着手前(令和2年3月撮影)



現在(令和3年3月撮影)



完成了ました！
堤防が2.5m程度高くなりました。

工事箇所	多摩川 東京都大田区羽田空港地先
工事期間	令和2年2月上旬～令和3年3月下旬
工事内容	工事目的：洪水及び高潮による浸水被害を防止するため、堤防及び護岸を整備する工事です。 工事概要：土工、護岸工

●今までの工事風景

工事着手前(令和2年3月撮影)



令和2年7月撮影



高潮堤防の盛土を行っています。

令和2年12月撮影



2. 5m程度盛土した堤防に
護岸ブロックを設置しています。

令和3年3月撮影



完成了ました！

令和3年2月撮影



盛土が完了し、
堤防が2. 5m程度高くなりました。