# 多摩川

# R1多摩川右岸上丸子災害復旧工事

### 工事箇所位置図



### ●工事風景

### 工事着手前(令和元年11月撮影)



### 現在(令和3年3月撮影)



完成しました!

工事箇所	多摩川 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町地先
工事期間	令和2年3月下旬~令和3年3月下旬
工事内容	工事目的:令和元年東日本台風により被災した護岸等の復旧を行う工事です。 工事概要:土工、護岸工

# 多摩川


# R1多摩川右岸上丸子災害復旧工事

## ●今までの工事風景

#### 工事着手前(令和元年11月撮影)



令和2年8月撮影



写真は仮復旧の作業状況です。

### 令和2年9月撮影



仮復旧が完了しました。

#### 令和3年3月撮影



完成しました!

## 令和3年2月撮影



引き続き、護岸ブロックを設置しています。

### 令和2年12月撮影



護岸ブロックを設置しています。