

●工事箇所位置図



●工事風景

西六郷四丁目地先
現在(令和3年3月撮影)



田園調布南地先
現在(令和3年2月撮影)



工事箇所

多摩川 東京都大田区西六郷四丁目地先、大田区田園調布南地先

工事期間

令和2年4月上旬～令和3年3月下旬

工事内容

工事目的：令和元年東日本台風により被災した護岸や根固め工等の復旧を行う工事です。
工事概要：土工、護岸工、根固め工

●今までの工事風景（西六郷四丁目地先）

西六郷四丁目地先
工事着手前(令和2年5月撮影)



令和2年5月撮影



護岸の洗堀が進まないよう
仮復旧をした状態です。

令和2年12月撮影



河岸洗堀を防ぐため、
鋼矢板を打設しています。

令和3年3月撮影



完成了ました！


令和3年2月撮影



護岸や根固めを設置しました。

●今までの工事風景（田園調布南地先）

田園調布南地先
工事着手前（令和2年4月撮影）



令和3年2月撮影



護岸を設置しています。

令和3年2月撮影



完成了ました！