

●工事箇所位置図



●工事風景

世田谷区宇奈根一丁目地先(令和3年3月撮影)



完成了ました！

高津区宇奈根地先(令和3年3月撮影)



完成了ました！

工事箇所	多摩川 東京都世田谷区宇奈根一丁目地先、神奈川県川崎市高津区宇奈根地先
工事期間	令和2年6月下旬～令和3年3月下旬
工事内容	工事目的：令和元年東日本台風により被災した護岸等の復旧を行う工事です。 工事概要：土工、護岸工

●今までの工事風景（世田谷区宇奈根一丁目地先）

世田谷区宇奈根一丁目地先
工事着手前(令和2年6月撮影)



令和2年12月撮影



護岸ブロックを設置しています。

令和3年2月撮影



引き続き、護岸ブロックを設置しています。

令和3年3月撮影



完成了ました！

●今までの工事風景（高津区宇奈根地先）

高津区宇奈根地先
工事着手前（令和元年10月撮影）



令和2年6月撮影



護岸の洗堀が進まないよう
仮復旧をした状態です。

令和2年12月撮影



盛土をしています。
その後、護岸ブロックを設置します。

令和3年3月撮影



完成了ました！

令和3年2月撮影



護岸ブロックを設置しています。