

多摩川

R1多摩川右岸宿河原七丁目災害復旧工事

●工事箇所位置図



●工事風景

工事着手前(令和元年10月撮影)



現在(令和3年3月撮影)



完成了ました！

工事箇所

多摩川 神奈川県川崎市多摩区宿河原七丁目地先

工事期間

令和2年3月下旬～令和3年3月下旬

工事内容

工事目的：令和元年東日本台風により被災した護岸や根固め工等の復旧を行う工事です。
工事概要：土工、護岸工、根固め工

●今までの工事風景

工事着手前(令和元年10月撮影)



令和2年7月撮影



河岸の洗堀が進まないよう仮復旧をした状態です。

令和2年10月撮影



河岸の洗堀を防ぐために投入する根固めブロックを製作しています。

令和3年1月撮影



護岸ブロックを設置しました。

令和2年12月撮影



護岸ブロックを設置しています。

●今までの工事風景（つづき）

令和3年2月撮影



護岸ブロックを設置しました。

令和3年3月撮影



完成了ました！