

●工事箇所位置図



●工事風景

大丸地先 (令和3年3月撮影)



完成了ました！

住吉町地先 (令和3年2月撮影)



完成了ました！

工事箇所

多摩川 東京都稲城市大丸地先、多摩市関戸地先、府中市住吉町五丁目地先

工事期間

令和2年5月上旬～令和3年3月下旬

工事内容

工事目的：令和元年東日本台風により被災した護岸や根固め工等の復旧を行う工事です。
工事概要：土工、護岸工、根固め工

●今までの工事風景（大丸地先）

工事着手前（令和元年10月撮影）



令和2年6月撮影



河岸の洗堀が進まないよう仮復旧をした状態です。

令和2年10月撮影



河岸の洗堀を防ぐために投入する根固めブロックを製作しています。

令和3年1月撮影




護岸を設置しています。

令和2年12月撮影



洗掘した河岸の復旧を進めています。



●今までの工事風景 つづき（大丸地先）

令和3年2月撮影



引き続き、護岸を設置しています。

令和3年3月撮影



完成了ました！



●今までの工事風景（住吉町地先）

工事着手前（令和元年10月撮影）



令和2年6月撮影



河岸の洗堀が進まないよう
仮復旧をした状態です。

令和3年1月撮影



護岸を設置しています。

令和3年2月撮影



完成了ました！

令和3年1月末撮影



引き続き、護岸を設置しています。

●工事箇所位置図



●今までの工事風景 (関戸地先)

工事着手前 (令和元年10月撮影)



令和2年6月撮影



河岸の洗堀が進まないよう仮復旧をした状態です。順次工事に着手します。

令和3年3月撮影



完成了ました！

令和3年2月撮影



護岸を設置しています。