

● 工事箇所位置図



● 工事風景

押立地先(令和3年3月撮影)



完成了ました！

小柳町地先(令和3年1月撮影)



完成了ました！

工事箇所

多摩川 東京都稲城市押立地先、府中市小柳町六丁目地先

工事期間

令和2年5月上旬～令和3年3月下旬

工事内容

工事目的：令和元年東日本台風により被災した護岸や根固め工等の復旧を行う工事です。
工事概要：土工、護岸工、根固め工

● 今までの工事風景（押立地先）

工事着手前（令和元年10月撮影）



令和2年6月撮影



護岸の洗堀が進まないよう仮復旧をした状態です。

令和3年1月撮影



護岸ブロックを設置しています。

令和3年3月撮影



完成了ました！

令和3年2月撮影



護岸ブロックを設置が完了しました。

●今までの工事風景（小柳町地先）

工事着手前（令和元年10月撮影）



令和2年6月撮影



護岸の洗堀が進まないよう仮復旧をした状態です。

令和2年11月撮影



盛土をしています。

令和3年1月撮影



完成了ました！

令和2年12月撮影



護岸ブロックを設置しています。