

●工事箇所位置図



●工事風景

上石原三丁目地先(令和3年3月撮影)



完成了ました！

多摩川三丁目地先(令和3年3月撮影)



完成了ました！

工事箇所

多摩川 東京都調布市上石原三丁目地先、調布市多摩川三丁目地先

工事期間

令和2年6月下旬～令和3年3月下旬

工事内容

工事目的：令和元年東日本台風により被災した護岸や根固め工等の復旧を行う工事です。
工事概要：土工、護岸工、根固め工、水位観測所の標柱の復旧

● 今までの工事風景

上石原三丁目地先
工事着手前(令和元年10月撮影)



流出した水制工を復旧します。

令和2年10月撮影



仮設工(目的物を施工するために必要な
工事車両用道路等の工事)を行っています。

令和2年12月撮影



河岸の洗掘を防ぐため、
被災した水制工の復旧を進めています。

令和3年3月撮影



完成しました！

令和3年2月撮影



引き続き、新しい水制工を設置しています。

令和3年1月撮影



古い水制工の撤去が完了し、
新しい水制工を設置しています。

● 今までの工事風景

多摩川三丁目地先
工事着手前(令和元年10月撮影)



転倒した水位観測所の標柱を復旧します。

令和2年10月撮影



仮設工(目的物を施工するために必要な
工事車両用道路等の工事)を行っています。

令和2年12月撮影



河岸の洗掘を防ぐために川に投入する
根固めブロックを製作しています。

令和3年3月撮影



完成しました！

令和3年2月撮影



新しい水位計を設置しています。

令和3年1月撮影



根固めブロックの製作が完了しました。
古い水位計の撤去を進めています。