


■工事箇所

東京都調布市多摩川五丁目地先



■工事について

施工範囲(赤枠)の模式図



工事の様子



完了しました！
約14,000m³
川底を掘削しました。

※写真は工事の様子です。
水上の作業台船から、川底を掘削
しています。

工事内容

洪水が流れる断面を増やし洪水時の水位を低減させるため、河道を掘削する工事です。

工事概要：河道掘削(しゅんせつ工)、掘削土運搬

工事期間

令和2年7月下旬～令和3年3月下旬