

多摩川

R1多摩川左岸玉川一丁目外災害復旧工事

羽村市玉川一丁目地先(令和3年3月撮影)



完成了ました！

羽村市羽西二丁目地先(令和3年3月撮影)



完成了ました！

青梅市河辺町三丁目地先(令和3年2月撮影)



完成了ました！

福生市熊川地先(令和3年2月撮影)



完成了ました！

工事箇所

多摩川 東京都羽村市玉川一丁目地先、羽村市羽西二丁目地先、
青梅市河辺町三丁目地先、福生市熊川地先

工事期間

令和2年5月上旬～令和3年3月下旬

工事内容

工事目的：令和元年東日本台風により被災した護岸や根固め工等の復旧を行う工事です。
工事概要：土工、護岸工、根固め工

この工事に関するお問い合わせは→

京浜河川事務所 多摩川上流出張所

東京都福生市南田園3-64-2 Tel. 042-552-0667

●今までの工事風景（羽村市玉川一丁目地先）

工事着手前（令和2年2月撮影）



令和2年3月撮影



河岸の洗堀が進まないよう
仮復旧をした状態です。

令和2年12月撮影



護岸設置の準備をしています。

令和3年2月撮影



護岸を設置しています。

令和3年3月撮影



完成了ました！

●今までの工事風景（羽村市羽西二丁目地先）

工事着手前（令和2年2月撮影）



令和2年3月撮影



護岸の洗堀が進まないよう
仮復旧をした状態です。

令和2年12月撮影



河岸の洗堀を防ぐために投入する
根固めブロックを製作しています。

令和3年3月撮影



完成了ました！

令和3年2月撮影



護岸を設置しています。

●今までの工事風景（青梅市河辺町三丁目地先）

工事着手前（令和元年10月撮影）



令和2年8月撮影



護岸の洗堀が進まないよう
仮復旧をした状態です。

令和2年12月撮影



令和3年3月撮影



令和3年2月撮影



●今までの工事風景（福生市熊川地先）

工事着手前（令和元年12月撮影）



令和2年2月撮影



護岸の洗堀が進まないよう
仮復旧をした状態です。

令和2年12月撮影



護岸ブロックを設置しています。

令和3年2月撮影



完成了ました！