

# 多摩川

## 台風第19号以降の維持管理状況について

### ●工事箇所位置図



### ●工事風景

着手前(令和2年3月撮影)



完了(令和2年3月撮影)



工事箇所	多摩川 右岸 13.5k-13.6k付近 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町
工事期間	令和2年3月
工事内容	工事目的：河道管理上必要な箇所の樹木伐採を行いました。 工事概要：樹木伐採