

●工事箇所位置図



●工事風景

着手前(令和2年3月撮影)



完了(令和2年3月撮影)



工事箇所	多摩川 左岸 17.0k-17.1k付近 東京都世田谷区上野毛二丁目地先
工事期間	令和2年3月
工事内容	工事目的：河道管理上必要な箇所の樹木伐採を行いました。 工事概要：樹木伐採