

多摩川

台風第19号以降の維持管理状況について

●工事箇所位置図



●工事風景

着手前(令和2年5月撮影)



完了(令和2年6月撮影)



工事箇所	多摩川 左岸 18.5k付近 神奈川県川崎市高津区久地二丁目地先
工事期間	令和2年5月～令和2年6月
工事内容	工事目的：河道管理上必要な箇所の土砂撤去を行いました。 工事概要：土砂撤去