

# 多摩川

## 台風第19号以降の維持管理状況について

### ●工事箇所位置図



### ●工事風景

着手前(令和2年5月撮影)



完了(令和2年6月撮影)



工事箇所	多摩川 左岸 25.8k付近 神奈川県川崎市多摩区布田地先
工事期間	令和2年5月～令和2年6月
工事内容	工事目的：河道管理上必要な箇所の土砂撤去を行いました。 工事概要：土砂撤去