

大栗川

台風第19号以降の維持管理状況について

●工事箇所位置図



●工事風景

着手前(令和元年12月撮影)



完了(令和2年3月撮影)



工事箇所	大栗川 右岸・左岸 0.62-1.0k付近 東京都多摩市連光寺地先
工事期間	令和元年12月～令和2年3月
工事内容	工事目的：河道管理上必要な箇所の土砂撤去を行いました。 工事概要：土砂撤去