

多摩川


台風第19号以降の維持管理状況について

●工事箇所位置図



●工事風景

着手前(令和元年11月撮影)



完了(令和2年3月撮影)



工事箇所	多摩川 左右岸 47.9k-48.2k付近 東京都あきる野市小川地先
工事期間	令和元年11月～令和2年3月
工事内容	工事目的：河道管理上必要な箇所の樹木伐採を行いました。 工事概要：樹木伐採