

浅川


R2浅川右岸北野町低水護岸工事

●工事箇所位置図



●工事風景

工事着手前(令和2年9月撮影)



現在(令和3年3月撮影)



工事箇所	浅川 東京都八王子市北野町地先
工事期間	令和2年8月下旬～令和3年3月下旬
工事内容	工事目的：洪水による浸水被害を防止するため、護岸及び根固め工を整備する工事です。 工事概要：土工、護岸工、根固め工

●今までの工事風景

工事着手前(令和元年9月撮影)



令和2年11月撮影



堤防を洗掘から守るため盛土をしています。

令和2年12月撮影



護岸ブロックを設置しています。

令和3年1月撮影



引き続き、護岸ブロックを設置しています。

令和3年3月撮影



完成了ました！