## 相模川

# R1相模川左岸寒川樋管設置他土砂改良工事

工事箇所位置図



●工事風景

現在(令和3年6月撮影)



完成しました!

工事箇所	相模川 神奈川県高座郡寒川町一之宮地先
工期	令和元年11月21日~令和3年6月30日
工事内容	工事目的:堤防のかさ上げ、拡幅及び樋管を改築する工事です。 工事概要:築堤・護岸・樋門・樋管本体工・仮設工

### 相模川

### R1相模川左岸寒川樋管設置他土砂改良工事

●今までの工事風景

### 工事着手前



令和2年11月撮影



樋管本体の工事期間に使用する 仮排水路の整備を行っています。

令和2年12月撮影



旧樋管を撤去しています。

#### 令和3年2月撮影



新しい樋管を設置しています。



### 相模川

### R1相模川左岸寒川樋管設置他土砂改良工事

●今までの工事風景

#### 令和3年3月撮影



護岸を施工しています。


#### 令和3年5月撮影





樋管部が完成しました。現在は、 堤防の舗装を実施しています。

#### 令和3年6月撮影



完成しました!