


■工事箇所

東京都大田区南六郷地先



■工事について

施工範囲(赤枠)の模式図



工事の様子(令和2年12月撮影)



完了しました！
約32,000m³
川底を掘削しました。

※写真は工事中の様子です。
水上の作業台船から、川底を掘削しています。

工事内容

洪水が流れる断面を増やし洪水時の水位を低減させるため、河道を掘削する工事です。

工事概要:河道掘削(しゅんせつ工)

工事期間

令和2年10月下旬～令和3年3月下旬