

茨城県移動性・安全性向上委員会

事故危険区間の事故対策方針の確認について(安全性)

平成24年7月23日

国土交通省 常陸河川国道事務所
茨城県土木部

■事故危険区間の事故対策方針に関する確認依頼

■平成22年度の取組み

「第2回茨城県移動性・安全性向上委員会」選定方法の確認

- データに基づく選定
 - ・死傷事故率
 - ・茨城県内の特徴的な事故に関する指標

+

- データ以外による危険（安全性が危惧される）区間の選定
 - ・パブリックコメント
 - ・利用者の声

「第3回茨城県移動性・安全性向上委員会」
事故危険区間から代表区間（61区間）の選定・公表

■平成23年度の取組み

「第4回茨城県移動性・安全性向上委員会」
「茨城県事故危険区間」の対策方針（案）の確認

委員からの意見を踏まえた対策案の立案

H23対策実施箇所について内容の承認

- ・今年度において、今後対策を実施する箇所についての事故対策方針を確認して頂きます。
- ・平成24年度に対策の実施を予定している箇所(35箇所)についての資料を本日送付致しますので、これらの内容に対してご意見をお伺い致します。

ご確認頂く事故対策方針の概要

■ご確認頂く内容

- ・事故要因分析や立案した対策
(右に示す事故対策立案カルテを送付致します)

■確認のポイント

- ・他に事故の発生要因は考えられるか
- ・要因に対して対策の方針は問題ないか
- ・効果的な対策が立案されているか

【No.02】国道6号 土浦市東中貫町(仮)中貫工業団地入口(北)交差点

位置図

事故発生状況と利用者の声

①【前日録】交差点内で、国道6号の右折車と対向国道6号の右折事故が発生
②【前日録】交差点手前で、直交事故が発生

要因分析と対策方針

要因	対策方針	実施の時期と場所
右折車の成り行きが不明確	右折位置の明確化	右折位置の明確化
歩行者の通行の妨げ	歩行者の通行の確保	歩行者の通行の確保
歩行者の通行の妨げ	歩行者の通行の確保	歩行者の通行の確保
歩行者の通行の妨げ	歩行者の通行の確保	歩行者の通行の確保

事故発生状況

事故発生状況 (H22年度) 10 22

事故類型

H19-21年の合計事故件数(22件)

事故ゼロプラン選定の視点

要因分析と対策方針

立案した対策(案)

要因分析と対策方針

立案した対策(案)

事故対策立案カルテ(例)

■意見収集方法および今後のスケジュールについて

- ・確認して頂いた事故対策方針に関して、ご意見のある方はFAXまたはメールにてご回答をお願い致します。
- ・次回委員会(8月下旬開催予定)において、頂いた意見を踏まえた対策方針を確認して頂きます。

意見収集方法

■回答方法

回答用紙を送付致しますので、ご意見のある方はFAXまたはメールにて回答をお願い致します

■意見募集期限

平成24年8月3日(金)まで

■意見募集先

常陸河川国道事務所 道路管理第二課 吉川
FAX:029-240-4089
MAIL:yoshikawa-n8310@ktr.mlit.go.jp

今後のスケジュール

7月23日(月)(本日)

事故危険区間(H24対策実施箇所)の
対策方針(案)の送付

8月3日(金)まで

委員からの意見収集

対策案への反映

第6回茨城県移動性・安全性向上委員会

8月下旬(予定)

意見を踏まえた対策方針(案)の確認

※平成25年度対策実施を予定している箇所の対策方針については、12月開催予定の第7回委員会にて内容を確認して頂く予定です。

事故危険区間(61区間)

事故危険区間(61区間)のうち、右図の■の35区間をH24に対策実施予定。昨年度の委員会資料を元に青字の箇所を修正したので確認して頂きたい。修正内容は次ページ以降に示す。

位置図



No.	路線名	対象区間(地先名)	交差点名	管理主体	選定の視点			死傷事故率 (件/億台 ^年)	死傷事故率 (件/億台 ^年)	着目事故	事業の状況
					① 死傷事故率	② 利用者の声	③ 特徴的な事故	[H18-H21]	[H19-H22]		
1	国道6号	土浦市中村南3丁目	学園東大通り入口交差点周辺	国	○	○	○	637.1	536.1	右折、出会頭、追突	事故対策立案中
2	国道6号	土浦市東中貫町	飯ノ真工業団地入口(北)交差点	国	○	○	○	600.3	682.2	右折、追突	今年度対策実施
3	国道50号	水戸市石川1丁目	石川町交差点周辺	国	○	○	○	862.9	962.3	右折、追突、人対車両	事故対策立案中
4	国道6号	東茨城郡茨城町長岡	長岡新田交差点	国	○	○	○	510.3	400.4	右折、出会頭、追突	H23対策実施済
5	国道50号	水戸市中原町	隣線橋北交差点	国	○	○	○	493.2	462.5	右折、追突	H23対策実施済
6	国道50号	水戸市大工町2丁目	大工町2丁目交差点	国	○	○	○	159.8	192.5	出会頭、追突	H23対策実施済
7	主要地方道19号 (取手つくば線)	つくば市上横場	善正交差点	茨城県	○	○	○	317.7	317.7	右折、出会頭、追突	H23対策実施済
8	国道6号	かすみがうら市上稲吉	(仮)清水(北)交差点周辺	国	○	○	○	354.7	300.2	右折、追突	今年度対策実施
9	県道123号 (土浦坂東線)	つくば市学園南	大境交差点	茨城県	○	○	○	409.3	357.5	右折、出会頭、追突	今年度対策実施
10	国道6号	牛久市牛久町	(仮)牛久駅西出口(南)交差点	国	○	○	○	338.6	290.2	右折、正面衝突、追突	今年度対策実施
11	国道6号	土浦市常名	(仮)真鍋踏道橋(南)交差点	国	○	○	○	412.6	382.8	追突	今年度対策実施
12	国道6号	龍ヶ崎市小通幸谷町	小通幸谷交差点	国	○	○	○	452.2	517.1	追突	今年度対策実施
13	主要地方道55号 (土浦つくば線)	つくば市天王台2丁目	台坪口交差点	茨城県	○	○	○	420.3	336.2	右折、追突	今年度対策実施
14	国道50号	水戸市加倉井町	常磐道高架下交差点	国	○	○	○	432.1	379.7	右折、追突	今年度対策実施
15	国道51号	水戸市柳町1丁目	城南3丁目交差点	国	○	○	○	422.9	297.1	右折、追突	今年度対策実施
16	国道124号	神栖市鶴川	掘割川交差点	茨城県	○	○	○	355.4	250.9	右折、出会頭、追突	今年度対策実施
17	国道51号	鉾田市波上	(単路区間)	国	○	○	○	392.1	522.4	右折	今年度対策実施
18	国道50号	水戸市見川町	見川町交差点	国	○	○	○	423.4	441.1	右折、追突	H22対策実施済
19	国道6号	牛久市田宮町	田宮町交差点	国	○	○	○	362.7	314.4	左折、右折、追突	H23対策実施済
20	国道6号	土浦市荒川沖西2丁目	荒川沖交差点	国	○	○	○	356.8	306.4	出会頭	今年度対策実施
21	国道6号	ひたちなか市市毛	少年刑務所北側交差点	国	○	○	○	239.3	202.3	追突	H23対策実施済
22	国道50号	桜川市青柳	(仮)東桜川3丁目交差点	国	○	○	○	288.7	263.8	右折、追突	H23対策実施済
23	国道6号	北茨城市大津町	常北中下交差点	国	○	○	○	192.6	160.9	追突	H23対策実施済
24	国道50号	水戸市大塚町	大塚町交差点	国	○	○	○	287.6	288.7	追突	今年度対策実施
25	国道51号	水戸市谷田町	谷田町交差点	国	○	○	○	318.5	254.4	追突	H23対策実施済
26	国道50号	水戸市大足町	大足東交差点	国	○	○	○	290.1	318	右折、出会頭、追突	H23対策実施済
27	国道6号	牛久市柏田町	柏田町交差点	国	○	○	○	241.8	193.5	右折、追突	今年度対策実施
28	国道50号	水戸市元吉田町	吉田小東交差点	国	○	○	○	250.2	235.7	追突	今年度対策実施
29	国道6号	土浦市中	原の前交差点	国	○	○	○	305.8	127.6	出会頭、追突	今年度対策実施
30	国道6号	取手市小浮気	小浮気交差点	国	○	○	○	342.6	341.8	右折、追突	今年度対策実施
31	国道6号	小美玉市笠倉	笠倉交差点	国	○	○	○	256.7	163.4	出会頭、追突	今年度対策実施
32	国道6号	取手市宮和田	文巻橋交差点	国	○	○	○	258.4	193.9	出会頭	今年度対策実施
33	国道50号	笠間市笠間	(仮)才木(東)交差点	国	○	○	○	323.6	146.6	追突	H23対策実施済
34	国道50号	水戸市千波町	千波海道付交差点	国	○	○	○	254.1	237.5	右折、出会頭、追突	H23対策実施済
35	国道6号	北茨城市関南町神岡	(仮)仁井田(南)交差点	国	○	○	○	256.8	193.1	左折、出会頭	H23対策実施済
36	国道51号	水戸市三の丸2丁目	三の丸1、2丁目交差点周辺	国	○	○	○	359.5	318.3	追突、出会頭、車両相互	今年度対策実施
37	国道125号	土浦市藤沢	新治庁舎南交差点	茨城県	○	○	○	396.5	356.9	右折、出会頭、追突	H23対策実施済
38	主要地方道55号 (土浦つくば線)	つくば市竹園3丁目	近隣公園入口交差点	茨城県	○	○	○	292.3	146.2	右折、追突	今年度対策実施
39	国道51号	稲敷市八筋川	(仮)境島(南)交差点	国	○	○	○	215.3	215.2	右折	今年度対策実施
40	県道273号 (館野荒川川停車場線)	つくば市稲岡	屋敷台交差点	茨城県	○	○	○	326.8	217.9	左折、出会頭、追突	今年度対策実施
41	国道6号	龍ヶ崎市庄兵衛新田町	(単路区間)	国	○	○	○	253.9	253.9	追突	今年度対策実施
42	国道124号	神栖市太田	西宝山交差点	茨城県	○	○	○	280	217.8	右折、追突	今年度対策実施
43	国道354号	つくば市下広岡	下広岡交差点	茨城県	○	○	○	239.1	173.9	追突	H22対策実施済
44	国道6号	ひたちなか市市毛	田彦二本松交差点	国	○	○	○	184.1	202.3	右折、出会頭	今年度対策実施
45	国道4号	古河市大和田	大和田交差点	国(国)	○	○	○	234.7	198.4	出会頭、追突	H23対策実施済
46	国道6号	石岡市石岡	石岡市役所入口交差点	国	○	○	○	156	138.7	出会頭	事故対策立案中
47	国道4号	古河市上片田	上片田付近交差点	国(国)	○	○	○	148.7	148.9	出会頭、追突	H23対策実施済
48	国道6号	那珂市向山	笠松交差点	国	○	○	○	147.3	183.9	追突	今年度対策実施
49	国道6号	日立市下土木内町	下土木内町交差点	国	○	○	○	127.1	101.6	追突	H23対策実施済
50	国道6号	土浦市荒川沖西1丁目	(仮)学園東大通り入口(南)交差点	国	○	○	○	101.9	382.9	出会頭	事故対策立案中
51	国道6号	取手市新町2丁目	取手駅西入口交差点	国	○	○	○	177.2	129.7	右折、追突	H23対策実施済
52	国道51号	水戸市柳町	柳堤橋交差点	国	○	○	○	232.6	169.7	出会頭、人対車両	今年度対策実施
53	国道6号	日立市田尻町4丁目	(単路区間)	国	○	○	○	195.4	158.3	出会頭、追突	今年度対策実施
54	国道51号	鉾田市松山	(単路区間)	国	○	○	○	254.9	196.2	正面衝突、追突	今年度対策実施
55	国道50号	筑西市玉戸	(単路区間)	国	○	○	○	181.7	181.6	正面衝突、追突	事故対策立案中
56	国道6号	日立市千石町4丁目	塙山十字路交差点	国	○	○	○	161.5	141.5	正面衝突	今年度対策実施
57	国道6号	取手市白山1丁目	国道294号入口交差点	国	○	○	○	165.4	141.4	左折、右折	今年度対策実施
58	国道6号	かすみがうら市下土田	(単路区間)	国	○	○	○	150.6	112.9	正面衝突、追突	今年度対策実施
59	国道6号	日立市千石町2丁目	(単路区間)	国	○	○	○	164.3	129.2	出会頭、追突	今年度対策実施
60	国道50号	桜川市上野原地新田	(単路区間)	国	○	○	○	70	69.9	正面衝突	H23対策実施済
61	国道6号	高萩市東本町3丁目	(単路区間)	国	○	○	○	76.3	91.4	追突	今年度対策実施

<事故危険区間選定の視点>

①死傷事故率	死傷事故率が高い(死傷事故率300件/億台キロ以上)区間を選定
②利用者の声	パブリックコメント、道路利用者の声などから交通安全対策が必要と判断した区間を選定
③特徴的な事故	死亡事故、歩行者・自転車事故、夜間事故、高齢者事故、横断歩行者事故、追突事故、正面衝突など県内の特徴的な事故のいずれかが多く発生している区間を選定

対策方針(案)に対するご意見の回答用紙

No.	管理主体	路線名	対象区間 (地先名)	選定の視点			着目事故	事故発生要因分析・ 対策方針について	立案した対策内容について	その他のご意見
				①死傷事故率	②利用者の声	③特徴的な事故				
		交差点名								