

# 未対策事故危険区間の対策方針(案) 区間別調書

# 事故危険区間(代表区間:61区間)

事故危険区間（代表区間：61区間）のうち、右図の■の5区間にについて、対策内容を確認頂きます。

位置図



No.	路線名	対象区間(地名)	交差点名	管理主体	選定の視点		死傷事故率(件/億台・%)		着目事故	事業の状況	
					①死傷事故率	②利用者の声	③特徴的な事故	【H18-H21】	【H19-H22】		
1	国道6号	土浦市中村南3丁目	学園東大通り入口交差点周辺	国	○	○	○	637.1	536.1	右折、出会頭、追突	事故対策の立案
2	国道6号	土浦市東中貫町	(仮)中貫工業団地入口(北)交差点	国	○			600.3	682.2	右折、追突	今年度対策実施予定
3	国道50号	水戸市石川1丁目	石川町交差点周辺	国	○	○	○	862.9	962.3	右折、追突、人对車面	事故対策の立案
4	国道6号	東茨城郡茨城町長岡	長岡新田交差点	国	○	○		510.3	400.4	右折、出会頭、追突	H23対策実施済
5	国道50号	水戸市中原町	跨線橋北交差点	国	○			493.2	462.5	右折、追突	H23対策実施済
6	国道50号	水戸市大工町2丁目	大工町2丁目交差点	国	○			159.8	192.5	出会頭、追突	H23対策実施済
7	主要地方道19号	つくば市上横場	善正交差点	茨城県	○	○		317.7	317.7	右折、出会頭、追突	H23対策実施済
8	国道6号	かすみがら市上福吉	(仮)清水北交差点周辺	国	○	○		354.7	300.2	右折、追突	今年度対策実施予定
9	県道123号 (土浦板東線)	つくば市学園南	大境交差点	茨城県	○	○		409.3	357.5	右折、出会頭、追突	今年度対策実施予定
10	国道6号	牛久市牛久町	(仮)牛久駅西出口(南)交差点	国	○	○		338.6	290.2	右折、正面衝突、追突	今年度対策実施予定
11	国道6号	土浦市常名	(仮)真鍋跨道橋(南)交差点	国	○	○		412.6	382.8	追突	今年度対策実施予定
12	国道6号	龍ヶ崎市小通幸谷町	小通幸谷交差点	国	○			452.2	517.1	追突	今年度対策実施予定
13	主要地方道55号 (土浦つくば線)	つくば市天王台2丁目	台坪入口交差点	茨城県	○	○		420.3	336.2	右折、追突	今年度対策実施予定
14	国道50号	水戸市加倉井町	常磐道高架下交差点	国	○			432.1	379.7	右折、追突	今年度対策実施予定
15	国道51号	水戸市柳町1丁目	城南3丁目交差点	国	○	○		422.9	297.1	右折、追突	H24対策実施済
16	国道124号	神栖市鶴川	掘割川交差点	茨城県	○	○		355.4	250.9	右折、出会頭、追突	今年度対策実施予定
17	国道51号	鉢田市汲上	(単路区間)	国	○			392.1	522.4	右折	今年度対策実施予定
18	国道50号	水戸市見川町	見川町交差点	国	○			423.4	441.1	右折、追突	H22対策実施済
19	国道6号	牛久市牛宮町	牛宮町交差点	国	○			362.7	314.4	左折、右折、追突	H23対策実施済
20	国道6号	土浦市荒川沖西2丁目	荒川沖交差点	国	○	○		356.8	306.4	出会頭	今年度対策実施予定
21	国道6号	ひたちなか市市毛	少年刑務所北側交差点	国	○			239.3	202.3	追突	H23対策実施済
22	国道50号	桜川市音柳	(仮)東桜川3丁目交差点	国	○			288.7	263.8	右折、追突	H23対策実施済
23	国道6号	北茨城市大津町	常北中下交差点	国	○			192.6	160.9	追突	H23対策実施済
24	国道50号	大塙町	大塙町交差点	国	○			287.6	288.7	追突	H24対策実施済
25	国道51号	水戸市谷田町	谷田町交差点	国	○			318.5	254.4	追突	H23対策実施済
26	国道50号	水戸市大足町	大足東交差点	国	○			290.1	318	右折、出会頭、追突	H23対策実施済
27	国道6号	牛久市柏田町	柏田町交差点	国	○			241.8	193.5	右折、追突	H24対策実施済
28	国道50号	水戸市吉田町	吉田小東交差点	国	○			250.2	235.7	追突	H24対策実施済
29	国道6号	土浦市中	原の前交差点	国	○	○		305.8	127.6	出会頭、追突	今年度対策実施予定
30	国道6号	取手市小浮気	小浮気交差点	国	○	○		342.6	341.8	右折、追突	今年度対策実施予定
31	国道6号	小美玉市堅倉	堅倉交差点	国	○			256.7	163.4	出会頭、追突	今年度対策実施予定
32	国道6号	取手市宮和田	文巻橋交差点	国	○			258.4	193.9	出会頭	今年度対策実施予定
33	国道50号	笠間市笠間	(仮)才木(東)交差点	国	○			323.6	146.6	追突	H23対策実施済
34	国道50号	水戸市千波町	千波海道交差点	国	○			254.1	237.5	右折、出会頭、追突	H23対策実施済
35	国道6号	北茨城市関南町神岡下	(仮)井田南(交差点)	国	○			256.8	193.1	左折、出会頭	H23対策実施済
36	国道51号	水戸市三の丸2丁目	三の丸1、2丁目交差点周辺	国	○	○		359.5	318.3	追突、出会頭、車両相互	H24対策実施済
37	国道125号	土浦市藤沢	新治屋舍南交差点	茨城県	○	○		396.5	356.9	右折、出会頭、追突	H23対策実施済
38	主要地方道55号 (土浦つくば線)	つくば市竹園3丁目	近隣公園入口交差点	茨城県	○	○		292.3	146.2	右折、追突	今年度対策実施予定
39	国道51号	稲敷市八筋川	(仮)境島(南)交差点	国	○			215.3	215.2	右折	H23対策実施済
40	県道273号 (館野荒川沖停車場線)	つくば市若岡	屋敷台交差点	茨城県	○			326.8	217.9	左折、出会頭、追突	今年度対策実施予定
41	国道6号	龍ヶ崎市庄兵衛新田町	(単路区間)	国	○			253.9	253.9	追突	今年度対策実施予定
42	国道124号	神栖市太田	西宝山交差点	茨城県	○			280	217.8	右折、追突	今年度対策実施予定
43	国道354号	つくば市下広岡	下広岡交差点	茨城県	○	○		239.1	173.9	追突	H22対策実施済
44	国道6号	ひたちなか市市毛	田彦二本松交差点	国	○			184.1	202.3	右折、出会頭	H24対策実施済
45	国道4号	古河市大和田	大和田交差点	国	○			234.7	198.4	出会頭、追突	H23対策実施済
46	国道6号	石岡市石岡	石岡市役所入口交差点	国	○			156	138.7	出会頭	事故対策の立案
47	国道4号	古河市上片田	上片田付近交差点	国	○			148.7	148.9	出会頭、追突	H23対策実施済
48	国道6号	那珂市向山	笠松交差点	国	○			147.3	183.9	追突	H24対策実施済
49	国道6号	日立市下土内町	下土内木交差点	国	○			127.1	101.6	追突	H23対策実施済
50	国道6号	土浦市荒川沖西2丁目	(仮)学園東大通り入口(南)交差点	国	○	○		101.9	382.9	出会頭	事故対策の立案
51	国道6号	取手市新町2丁目	取手駅西交差点	国	○	○		177.2	129.7	右折、追突	H23対策実施済
52	国道51号	水戸市押町	柳堤橋交差点	国	○	○		232.6	169.7	出会頭、人对車面	H24対策実施済
53	国道6号	日立市田尻町4丁目	(単路区間)	国	○	○		195.4	158.3	出会頭、追突	今年度対策実施予定
54	国道51号	鉢田市惣山	(単路区間)	国	○	○		254.9	196.2	正面衝突、追突	今年度対策実施予定
55	国道50号	筑西市戸	(単路区間)	国	○	○		181.7	181.6	正面衝突、追突	事故対策の立案
56	国道6号	日立市千石町4丁目	塙山十字路交差点	国	○	○		161.5	141.5	正面衝突	H24対策実施済
57	国道6号	取手市白山1丁目	国道294号入口交差点	国	○	○		165.4	141.4	左折、右折	H24対策実施済
58	国道6号	かすみがら市下土田	(単路区間)	国	○	○		150.6	112.9	正面衝突、追突	今年度対策実施予定
59	国道6号	日立市千石町2丁目	(単路区間)	国	○	○		164.3	129.2	出会頭、追突	H24対策実施済
60	国道50号	桜川市上野原地区新田	(単路区間)	国	○	○		70	69.9	正面衝突	H23対策実施済
61	国道6号	高萩市東本町3丁目	(単路区間)	国	○	○		76.3	91.4	追突	H24対策実施済

<事故危険区間選定の視点>


①死傷事故率	死傷事故率が高い(死傷事故率300件/億台キロ以上)区間を選定
②利用者の声	パブリックコメント、道路利用者の声などから交通安全対策が必要と判断した区間を選定
③特徴的な事故	死亡事故、歩行者・自転車事故、夜間事故、高齢者事故、横断歩行者事故、追突事故、正面衝突など県内の特徴的な事故のいずれかが多く発生する区間を選定

# 【No.01-1】国道6号 土浦市中村南3丁目 学園東大通り入口交差点周辺(学園東大通り入口交差点)



**事故発生状況**

事故率(件/億台キロ)	※H19-H22年
340.4	事故件数
20	




**事故ゼロプラン選定の視点**

死傷事故率	利用者の声	特徴的な事故
●	●	●(夜間事故件数)


## 事故発生状況と利用者の声

※学園東大通り入口交差点周辺は、学園東大通り入口交差点、土浦市中村南4丁目(区間)を含む


- ①【着目事故】交差点内で、国道6号の右折車と対向直進車の右折事故が発生
- ②【着目事故】上り線流入部における追突事故
- ③【着目事故】下り線流出部の追突事故が発生



## 要因分析と対策方針



## 事故対策の立案(短期対策(案))



## 【No.01-2】国道6号 土浦市中村南3丁目 学園東大通り入口交差点周辺(土浦市中村南4丁目(区間))

※学園東大通り入口交差点周辺は、学園東大通り入口交差点、土浦市中村南4丁目(区間)を含む

### 位置図

### 事故発生状況と利用者の声

①【着目事故】大規模店舗出入口手前で、追突事故が発生  
 ②【着目事故】大規模店舗出入口手前で、国道6号の直進車と交差道路からの車両による  
 出会頭事故が発生  
 ③【利用者の声】沿道店舗からの無理な合流

**①追突事故 (上り線6件/4年、下り線4件/4年)**

**②出会い頭事故 (4年・4件)**

**③大規模店舗からの無理な合流**

大規模店舗

現地写真

### 事故発生状況

※H19-H22年

事故率(件/億台キロ)	266.4
事故件数	33

### 要因分析と対策方針

着目事故	要因	対策方針	具体的な対策内容案*
①追突	沿道店舗へ出入する車による直進後続車の急減速	注意喚起	注意喚起看板「車両出入注意」 設置済
②出会い頭	沿道店舗からの無理な合流	走行速度の抑制	路面表示「出入注意」の設置 短期
③利用者の声	沿道店舗からの無理な合流	店舗出入口の変更	出入口にドットラインの設置 减速路面表示（ドットライン）の設置 迂回路設定による出入り制限 中央帯（ポストコーン）の設置 沿道店舗出入口の縮小

\*「短期」：道路管理者の判断で対策実施可能な対策  
 「長期」：対策実施の判断も含めて協議・検討が必要な対策

### 事故類型

H19-22年の合計事故件数(33件)

追突	31%
出会い頭	27%
左折時	15%
右折時	21%
その他車両	3%
人対車両	3%
相互	3%

□:着目事故

### 事故対策の立案 (短期対策(案))

**注意喚起 (看板「車両出入注意」)**

**減速路面表示、路面表示「出入注意」**

**出入口にドットラインの設置**

※黒字は既設

### 事故ゼロプラン選定の視点

死傷事故率	●
利用者の声	
特徴的な事故	

# 【No.03-1】国道50号 水戸市石川1丁目 石川町交差点周辺(石川町交差点)

※石川町交差点周辺は、石川町交差点、赤塚駅入口交差点、自由ヶ丘交差点を含む

## 位置図




## 事故発生状況

※H19-H22年  
事故率(件/億台キロ)  
1225.6  
事故件数  
34

## 事故類型

H19-22年の合計事故件数(34件)



## 事故ゼロプラン選定の視点

死傷事故率	利用者の声	特徴的な事故
●	●	

## 事故発生状況と利用者の声


- ①【着目事故】交差点内で、国道50号の右折車と対向直進車の右折事故が発生
- ②【着目事故】交差点手前で、追突事故が発生



## 現地写真




## 要因分析と対策方針



\*「短期」：道路管理者の判断で対策実施可能な対策  
「長期」：対策実施の判断も含めて協議・検討が必要な対策

## 事故対策の立案（短期対策（案））



## 【No.03-2】国道50号 水戸市石川1丁目 石川町交差点周辺(自由ヶ丘交差点)

※石川町交差点周辺は、石川町交差点、赤塚駅入口交差点、自由ヶ丘交差点を含む




### 事故発生状況

※H19-H22年  
事故率(件/億台キロ)  
481.2  
事故件数  
21

### 事故類型

H19-22年の合計事故件数(21件)




### 事故ゼロプラン選定の視点

死傷事故率	利用者の声	特徴的な事故
●	●	●(横断歩行者事故件数)

### 事故発生状況と利用者の声


- ①【着目事故】交差点内で、国道50号の右折車と対向直進車の右折事故が発生
- ②【着目事故】交差点手前で、追突事故が発生
- ③【着目事故】横断歩道部で、国道50号右折車と横断歩行者の人対車両事故が発生
- ④【利用者の声】右折車が前を塞いで走り難い



### 現地写真




### 要因分析と対策方針



### 事故対策の立案（短期対策（案））

※右折専用車線化による、交通容量（渋滞）への影響など前後区間を含めた車線運用の見直しを検討した上で関係機関と協議し対策を決定する。




## 【No.46】国道6号 石岡市石岡 石岡市役所入口交差点






**事故発生状況**

※H19-H22年  
事故率(件/億台キロ)  
101.1  
事故件数  
14



**事故ゼロプラン選定の視点**

死傷事故率	利用者の声	特徴的な事故
●		



## 【No.50】国道6号 土浦市荒川沖西1丁目 (仮)学園東大通り入口(南)交差点(現:荒川沖北交差点)

### 位置図




### 事故発生状況

※H19-H22年  
事故率(件/億台キロ)  
266.4  
事故件数  
12

### 事故類型

H19-22年の合計事故件数(12件)




### 事故ゼロプラン選定の視点


死傷事故率	利用者の声	特徴的な事故
		●

### 事故発生状況と利用者の声

① 【着目事故】交差点内で、国道6号の直進車と横断自転車による出会い頭事故が発生




### 要因分析と対策方針



※「短期」：道路管理者の判断で対策実施可能な対策  
「長期」：対策実施の判断も含めて協議・検討が必要な対策

### 事故対策の立案(短期対策(案))

(仮)学園東大通り入口(南)交差点



## 【No.55】国道50号 筑西市玉戸(单路区間)

**位置図**

**事故発生状況と利用者の声**

①【着目事故】単路部で、追突事故が発生

①下り側追突事故(8/4年)  
①上り線側追突事故(5件/4年)

現地写真

**事故発生状況**

※H19-H22年  
事故率(件/億台キロ)  
203.2  
事故件数  
16

**事故類型**

H19-22年の合計事故件数(16件)

□: 着目事故
---------

**事故ゼロプラン選定の視点**

死傷事故率	利用者の声	特徴的な事故
		●

**要因分析と対策方針**

着目事故	要因	対策方針	具体的な対策内容案※
①追突	従道路から本線への流入車両により、急減速・急停止が発生	速度抑制	路面標示「追突注意」 <span style="color:red;">短期</span>
	本線混雑により、予期しない前方停止車両により、急減速・急停止が発生	注意喚起	減速路面標示（ドットライン）の設置 <span style="color:red;">長期</span>

※「短期」：道路管理者の判断で対策実施可能な対策  
「長期」：対策実施の判断も含めて協議・検討が必要な対策

**事故対策の立案(短期対策(案))**

減速路面標示

※黒字は既設

国道50号

減速路面標示・路面標示「追突注意」