

作品タイトル：列車接近 作業停止により安全確保

撮影者コメント：樋門・樋管本体工 70+クローラクレーン、25+ラフタークレーン、JR近接作業

撮影日・撮影場所：2021/1/14 那珂川 右岸12.0km

撮影者会社名：(株)新井組

撮影者：宮原 基行

