

巡視結果を踏まえた工事箇所での現地対応状況

1. 2020年度維持管理に向けた巡視結果に基づく提案内容

●1月22日（水）「2020年度の維持管理に向けた巡視」の結果を第50回協議会に提案し、了承されました。

- ① 整備地でオフロードバイクの侵入などが懸念される場所は必要な措置（空堀や看板の設置）を行います。
- ② 掘削工事のヤード・通路などとなっていた場所は、裸地のまま放置すると外来種の植物が侵入してくる懸念があるため、在来の樹木を移植する等、今後検討します。
- ③ 下池の掘削箇所（2018・2019年度）は、ハンノキの育成には過湿状態であるため、経過を見守っていくこととします。
- ④ エコロジカル・ネットワーク形成の一環として、中池の湿地と下池の整備地の一部をサクラソウ移植候補地とし、今後、維持管理を行っていきます。

巡視結果 (工事箇所の対応等)

トウグワ・クズ伐採・抜根箇所



サクラソウ移植候補地（中池）



サクラソウ移植候補地（下池）




参加者（16名）
堂本委員長
川島副委員長
小川委員
浅井委員
宮川委員
中條委員（桶川市）
事務局・施工業者（11名）

2019下池掘削箇所



トウグワ伐採・除根、クヌギ伐採箇所



掘削工事ヤード等の裸地箇所




2. 工事での対応状況と予定

● オフロードバイクの侵入などが懸念される場所における対応状況は以下のとおりです。

- 中池：注意看板の設置、トラロープの設置、空堀の施工
- 下池：バリケードの設置、トラロープの設置、フェンスの移設

工事箇所の対応状況



注意看板



トウグワ伐採・除根、クヌギ伐採箇所

■立入防止措置【太郎右衛門自然再生地（下池）】



フェンス移設前



フェンス移設後



フェンス移設前



フェンス移設後



バリケード設置前



バリケード設置後



トラロープ設置前



トラロープ(2列)設置後

■立入防止措置【太郎右衛門自然再生地（中池）】



中池・立入防止策(実施前)



中池・立入防止策(実施後)

■改善措置【太郎右衛門自然再生地（下池）】



下池・水路ゴミ(撤去前)



下池・水路ゴミ(撤去後)



下池・立入禁止看板(全景)



下池・立入禁止看板(アップ)

看板設置箇所
(H30掘削:3箇所、R1掘削:4箇所)